

耐震診断結果一覧表（幼稚園）

非木造

耐震補強が必要な建物

学校名	棟番号	用途	名称	構造	階数	面積	建築年月	診断年度	診断種類	Is値	補強の必要性	耐震化済	備考
高城幼稚園	1	園舎		S	1	450	S51/03	H18	2次診断	0.89	無	-	