

耐震診断結果一覧表（小学校）

非木造

屋体

平成28年4月1日

学校名	棟番号	用途	名称	構造	階数	面積	建築年月	診断年度	診断種類	Is値	補強の必要性	耐震化済	備考
明道	11	普通教室棟	東校舎	R	3	759	S47/03	H11	2次診断	0.46	無	○	H12補強済 (補強後 0.76)
明道	12	管理棟、特別教室棟	西校舎	R	3	1,504	S48/03	H24	2次診断	0.56	無	○	H26補強済 (補強後 0.77)
明道	19	体育館		R	1	919	S62/02	-	新耐震基準	-	無	-	
明道	31	普通教室棟	中校舎	R	3	1,686	H17/07	-	新耐震基準	-	無	-	
南	1	管理棟、特別教室棟	北校舎	R	2	1,210	S45/02	H21	2次診断	0.58	無	○	H23補強済 (補強後 0.74)
南	2	普通教室棟	中校舎	R	2	1,211	S44/01	H21	2次診断	0.62	無	○	H23補強済 (補強後 0.73)
南	3	普通教室棟	南校舎	R	2	1,213	S42/02	H21	2次診断	0.43	無	○	H23補強済 (補強後 0.79)
南	13	普通教室棟	南校舎(西棟)	R	2	166	S54/02	H24	2次診断	0.92	無	-	
南	16	普通教室棟	中校舎(西棟)	R	2	331	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
南	20	体育館		R	1	1,096	H12/02	-	新耐震基準	-	無	-	
南	21	EV・トイレ棟		S	2	76	H24/03	-	新耐震基準	-	無	-	
大王	4	特別教室棟	中校舎(西棟)	R	2	737	S45/05	H23	2次診断	0.62	無	○	H25補強済 (補強後 0.77)
大王	5	普通、特別教室棟	北校舎	R	2	1,050	S45/02	H23	2次診断	0.55	無	○	H25補強済 (補強後 0.79)
大王	16	普通教室棟	南校舎(西棟)	R	2	888	S54/01	H23	2次診断	0.79	無	-	
大王	18	管理、特別教室棟	中校舎(東棟)	R	3	1,477	S57/03	-	新耐震基準	-	無	-	
大王	19	トイレ棟	中校舎(東棟)	R	3	92	S57/03	-	新耐震基準	-	無	-	
大王	20	普通教室棟	南校舎(東棟)	R	2	662	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
大王	26	体育館		R	1	1,129	H17/03	-	新耐震基準	-	無	-	
大王	27	EV・トイレ棟		S	3	126	H26/02	-	新耐震基準	-	無	-	
東	11	特別教室棟	北校舎(西棟)	R	2	186	S52/03	H23	2次診断	1.37	無	-	
東	13	普通教室棟	南校舎(東棟)	R	3	856	S57/03	-	新耐震基準	-	無	-	
東	14	トイレ棟	南校舎(東棟)	R	3	92	S57/03	-	新耐震基準	-	無	-	
東	16	管理、特別教室棟	南校舎(西棟)	R	3	1,352	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
東	17	トイレ棟	南校舎(西棟)	R	3	92	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
東	22	特別、普通教室棟	北校舎(中央棟)	R	3	1,697	H08/02	-	新耐震基準	-	無	-	
東	25	体育館		R	1	1,187	H14/02	-	新耐震基準	-	無	-	
上長飯	10	管理、普通教室棟	南校舎(中西棟)	R	2	837	S47/03	H23	2次診断	0.8	無	-	
上長飯	14	特別、普通教室棟	南校舎(中東棟)	R	2	587	S51/03	H24	2次診断	0.82	無	-	
上長飯	15	普通教室棟	北校舎(東棟)	R	2	331	S53/03	H24	2次診断	0.8	無	-	
上長飯	16	普通教室棟	北校舎(東棟)	R	2	423	S54/02	H24	2次診断	0.8	無	-	
上長飯	17	普通教室棟	北校舎(東棟)	R	2	166	S55/02	H24	2次診断	0.8	無	-	
上長飯	21	特別教室棟	北校舎(東棟)	R	2	267	S56/02	H23	2次診断	0.71	無	-	
上長飯	22	管理、特別教室棟	南校舎(西棟)	R	2	234	S56/02	H23	2次診断	0.81	無	-	
上長飯	23	普通教室棟	南校舎(東棟)	R	2	331	S57/02	-	新耐震基準	-	無	-	
上長飯	24	普通教室棟	南校舎(東棟)	R	2	166	S59/01	-	新耐震基準	-	無	-	
上長飯	34	普通教室棟	北校舎(西棟)	R	3	1,973	H16/07	-	新耐震基準	-	無	-	
上長飯	36-1	体育館		R	1	1,196	H24/03	-	新耐震基準	-	無	-	
五十市	13-1	特別、普通教室棟	中校舎(西棟)	R	2	507	S47/03	H24	2次診断	0.79	無	-	
五十市	13-2	特別、普通教室棟	中校舎(西棟)	R	2	479	S48/03	H24	2次診断	0.79	無	-	
五十市	18	特別、普通教室棟	中校舎(東棟)	R	2	994	S52/03	H24	2次診断	0.94	無	-	
五十市	21	特別、普通教室棟	南校舎(東棟)	R	3	980	S59/02	-	新耐震基準	-	無	-	
五十市	22	トイレ棟		R	2	61	S59/02	-	新耐震基準	-	無	-	
五十市	24	技術員室、倉庫		R	2	61	S59/02	-	新耐震基準	-	無	-	
五十市	27	体育館		R	1	1,049	H08/02	-	新耐震基準	-	無	-	
五十市	37	特別、普通教室棟	北校舎	R	2	2,130	H12/09	-	新耐震基準	-	無	-	

耐震診断結果一覧表（小学校）

非木造

屋体

平成28年4月1日

学校名	棟番号	用途	名称	構造	階数	面積	建築年月	診断年度	診断種類	Is値	補強の必要性	耐震化済	備考
西	11	特別、普通教室棟	北校舎（東棟）	R	2	461	S51/03	H24	2次診断	0.93	無	-	
西	14	特別、普通教室棟	北校舎（東棟）	R	2	589	S55/03	H24	2次診断	0.93	無	-	
西	16	普通教室棟	北校舎（西棟）	R	3	1,104	S59/02	-	新耐震基準	-	無	-	
西	17	トイレ棟	北校舎（西棟）	R	3	92	S59/02	-	新耐震基準	-	無	-	
西	27	管理、特別教室棟	南校舎（東棟）	R	2	2,255	H11/01	-	新耐震基準	-	無	-	
西	28	普通教室棟	南校舎（西棟）	R	2	1,153	H11/01	-	新耐震基準	-	無	-	
西	32	体育館		R	1	1,174	H22/03	-	新耐震基準	-	無	-	
今町	4-1	普通教室棟	南校舎	R	2	1,325	S46/02	H23	2次診断	0.5	無	○	H25補強済 (補強後 0.75)
今町	12	管理棟	北校舎（東棟）	R	2	653	S55/03	H23	2次診断	0.74	無	-	
今町	14	特別教室棟	北校舎（西棟）	R	2	552	S61/03	-	新耐震基準	-	無	-	
今町	18	体育館		R	1	894	H18/03	-	新耐震基準	-	無	-	
今町	20	EV・トイレ棟		S	2	39	H26/02	-	新耐震基準	-	無	-	
沖水	14	特別教室棟	北校舎（西棟）	R	2	542	S51/03	H24	2次診断	0.84	無	-	
沖水	18	特別、普通教室棟	南校舎（中央棟）	R	3	856	S56/03	H24	2次診断	0.84	無	-	
沖水	19	トイレ棟	南校舎（中央棟）	R	3	105	S56/03	H24	2次診断	0.72	無	-	
沖水	22	管理、特別教室棟	南校舎（西棟）	R	3	1,477	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
沖水	23	トイレ棟	南校舎（西棟）	R	3	92	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
沖水	24	特別、普通教室棟	南校舎（東棟）	R	3	989	H01/03	-	新耐震基準	-	無	-	
沖水	34	普通教室棟	北校舎	R	2	2,272	H11/10	-	新耐震基準	-	無	-	
沖水	35	体育館		R	1	1,215	H16/02	-	新耐震基準	-	無	-	
祝吉	19	普通教室棟	中校舎	R	2	1,173	S48/03	H24	2次診断	0.79	無	-	
祝吉	21	特別、普通教室棟	北校舎	R	2	1,342	S49/07	H24	2次診断	0.77	無	-	
祝吉	22	管理棟	中校舎（東棟）	R	2	439	S49/07	H24	2次診断	0.6	無	○	H26補強済 (補強後 0.79)
祝吉	25	特別、普通教室棟	南校舎（西棟）	R	2	417	S52/03	H24	2次診断	0.99	無	-	
祝吉	30	体育館		R	1	1,190	H10/02	-	新耐震基準	-	無	-	
祝吉	38	管理、特別教室棟	中校舎（西棟）	R	2	1,078	H14/06	-	新耐震基準	-	無	-	
祝吉	39	普通教室棟	南校舎（東棟）	R	2	1,234	H14/06	-	新耐震基準	-	無	-	
志和池	17	特別、普通教室棟	西校舎	R	2	994	S53/03	H24	2次診断	0.86	無	-	
志和池	18	トイレ棟	西校舎	R	2	84	S53/03	H24	2次診断	1.24	無	-	
志和池	21	特別、普通教室棟	中校舎	R	3	856	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
志和池	24	管理棟	東校舎	R	3	1,579	S63/03	-	新耐震基準	-	無	-	
志和池	27	体育館		R	1	1,111	H08/02	-	新耐震基準	-	無	-	
丸野	3	特別、普通教室棟	北校舎	R	2	770	S46/03	H13	2次診断	1.12	無	-	
丸野	18	特別、普通教室棟	北校舎	R	2	423	S55/03	H13	2次診断	1.12	無	-	
丸野	19	管理、特別教室棟	南校舎	R	2	920	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
丸野	20	トイレ棟	南校舎	R	2	61	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
丸野	24	体育館		R	1	894	H13/03	-	新耐震基準	-	無	-	
丸野	25	エレベーター、トイレ棟	北校舎	S	2	42	H16/02	-	新耐震基準	-	無	-	
庄内	13	普通教室棟	北校舎	R	2	994	S49/04	H12	2次診断	0.86	無	-	
庄内	15	普通教室棟	北校舎	R	2	336	S50/02	H12	2次診断	0.86	無	-	
庄内	16-1	管理、特別教室棟	南校舎	R	2	1,196	S54/01	H25	2次診断	0.89	無	-	
庄内	23	トイレ棟	南校舎	R	2	80	S54/01	H12	2次診断	0.86	無	-	
庄内	22	体育館		R	1	1,088	H23/02	-	新耐震基準	-	無	-	
菓子野	11	管理、特別教室棟	南校舎（西棟）	R	2	902	S53/03	H24	2次診断	0.87	無	-	
菓子野	12	特別教室棟	北校舎（東棟）	R	1	221	S53/03	H24	2次診断	1.23	無	-	
菓子野	13	特別、普通教室棟	南校舎（東棟）	R	2	612	S61/02	-	新耐震基準	-	無	-	
菓子野	16	体育館		R	1	797	S63/03	-	新耐震基準	-	無	-	
菓子野	18	特別教室棟	北校舎（西棟）	R	2	426	H09/03	-	新耐震基準	-	無	-	

耐震診断結果一覧表（小学校）

非木造

屋体

平成28年4月1日

学校名	棟番号	用途	名称	構造	階数	面積	建築年月	診断年度	診断種類	Is値	補強の必要性	耐震化済	備考
乙房	13	管理、特別教室棟	北校舎	R	2	653	S48/03	H24	2次診断	0.76	無	-	
乙房	16	管理、特別教室棟	北校舎	R	2	486	S55/03	H24	2次診断	0.76	無	-	
乙房	17	普通教室棟	南校舎（西棟）	R	2	611	S61/02	-	新耐震基準	-	無	-	
乙房	20	体育館		R	1	919	H07/03	-	新耐震基準	-	無	-	
乙房	22	特別教室棟	南校舎（東棟）	R	2	363	H09/03	-	新耐震基準	-	無	-	
西岳	10	管理、教室棟	西校舎	R	2	405	S47/03	H24	2次診断	0.83	無	-	
西岳	14	管理、教室棟	西校舎	R	2	580	S50/03	H24	2次診断	0.83	無	-	
西岳	15	管理、教室棟	西校舎	R	2	423	S50/03	H24	2次診断	0.83	無	-	
西岳	16	特別教室棟	東校舎	R	2	212	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
西岳	20	クラブハウス棟	クラブハウス	R	1	940	H25/03	-	新耐震基準	-	無	-	
西岳	21	体育館		R	1	713	H25/03	-	新耐震基準	-	無	-	
吉之元	8	体育館		S	1	383	S51/09	H15	2次診断	1.5	無	-	
吉之元	11	管理、教室棟		R	3	1,189	S59/02	-	新耐震基準	-	無	-	
吉之元	12	トイレ棟		R	3	92	S59/02	-	新耐震基準	-	無	-	
夏尾	12	体育館		S	1	383	S48/05	H17	2次診断	0.74	無	-	
夏尾	14	管理、教室棟		R	3	1,504	S56/03	H25	2次診断	0.56	無	○	H27補強済 (補強後 0.76)
夏尾	15	トイレ棟		R	2	61	S56/03	H25	2次診断	1.57	無	-	
夏尾	16	教職員住宅		R	2	240	S60/02	-	新耐震基準	-	無	-	
御池	10	体育館		S	1	383	S49/04	H17	2次診断	0.72	無	-	
御池	14	教職員住宅		R	2	240	H01/03	-	新耐震基準	-	無	-	
梅北	12	管理棟	南校舎	R	2	956	S53/03	H24	2次診断	0.7	無	-	
梅北	13	特別教室棟	中校舎	R	2	583	H02/03	-	新耐震基準	-	無	-	
梅北	14	体育館		R	1	919	H02/03	-	新耐震基準	-	無	-	
梅北	17	特別、普通教室棟	北校舎	R	2	1,711	H20/07	-	新耐震基準	-	無	-	
安久	13	特別教室棟	中校舎（西棟）	R	2	672	S55/03	H25	2次診断	0.59	無	○	H27補強済 (補強後 0.74)
安久	15	管理、特別教室棟	北校舎	R	2	828	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
安久	19	体育館		R	1	919	H01/02	-	新耐震基準	-	無	-	
安久	24	普通教室棟	中校舎（東棟）	R	3	1,684	H21/11	-	新耐震基準	-	無	-	
安久	25	下足、コンテナ室棟		R	2	350	H21/11	-	新耐震基準	-	無	-	
川東	1	管理、特別教室棟	南校舎	R	3	1,477	S57/01	-	新耐震基準	-	無	-	
川東	2	普通教室棟	北校舎（東棟）	R	3	1,214	S57/01	-	新耐震基準	-	無	-	
川東	3	トイレ棟	中央棟	R	2	61	S57/01	-	新耐震基準	-	無	-	
川東	5	トイレ棟	北校舎（東棟）	R	3	92	S57/01	-	新耐震基準	-	無	-	
川東	7	体育館		R	1	680	S57/01	-	新耐震基準	-	無	-	
川東	12	特別教室棟	北校舎（中央棟）	R	3	233	S59/02	-	新耐震基準	-	無	-	
川東	16	普通教室棟	北校舎（西棟）	R	3	973	H07/03	-	新耐震基準	-	無	-	
明和	1	管理、教室棟		R	2	4,745	H04/03	-	新耐震基準	-	無	-	
明和	3	体育館		R	1	1,119	H04/03	-	新耐震基準	-	無	-	
山之口	2	特別、普通教室棟	南校舎（東棟）	R	2	359	S40/02	H17	2次診断	0.72	無	-	
山之口	3	管理棟	西棟	R	2	532	S45/02	H17	2次診断	0.93	無	-	
山之口	4	特別、普通教室棟	北棟	R	2	482	S45/12	H17	2次診断	0.93	無	-	
山之口	8	トイレ棟	南校舎（東棟）	R	2	68	S40/02	H17	2次診断	1.25	無	-	
山之口	15	普通教室棟	南校舎（西棟）	R	2	175	S55/01	H17	2次診断	1.02	無	-	
山之口	17	体育館		R	2	1,035	H07/02	-	新耐震基準	-	無	-	
山之口	26	普通教室棟	南校舎（東棟）	R	2	848	H24/01	-	新耐震基準	-	無	-	
麓	14	特別、普通教室棟	南校舎	R	2	1,280	S54/03	H23	2次診断	0.73	無	-	
麓	15	特別教室棟	北校舎	R	2	204	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
麓	17	体育館		R	1	781	H06/02	-	新耐震基準	-	無	-	

耐震診断結果一覧表（小学校）

非木造

屋体

平成28年4月1日

学校名	棟番号	用途	名称	構造	階数	面積	建築年月	診断年度	診断種類	Is値	補強の必要性	耐震化済	備考
富吉	15	特別、普通教室棟	南校舎	R	2	1,280	S54/03	H23	2次診断	0.78	無	-	
富吉	16	特別教室棟	北校舎	R	2	198	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
富吉	18	体育館		R	1	781	H08/02	-	新耐震基準	-	無	-	
高城	12	普通教室棟	北校舎	R	3	2,007	S47/03	H20	2次診断	0.42	無	○	H22補強済 (補強後 0.76)
高城	13	トイレ棟	北校舎	R	3	79	S47/03	H23	2次診断	0.73	無	-	
高城	13-2	手洗い棟	北校舎	R	3	50	H07/03	-	新耐震基準	-	無	-	
高城	14	管理、特別教室棟	南校舎（西棟）	R	3	1,479	S48/03	H20	2次診断	0.49	無	○	H22補強済 (補強後 0.71)
高城	18	特別教室棟	南校舎（東棟）	R	2	257	S52/01	H23	2次診断	0.93	無	-	
高城	21	体育館		R	1	936	H17/02	-	新耐震基準	-	無	-	
高城	25	EV・トイレ棟		S	3	123	H22/09	-	新耐震基準	-	無	-	
有水	3	特別教室棟	北校舎（東棟）	R	2	580	S45/12	H23	2次診断	0.4	無	○	H25補強済 (補強後 0.87)
有水	8	普通教室棟	北校舎（西棟）	R	2	746	S48/07	H23	2次診断	0.57	無	○	H25補強済 (補強後 0.77)
有水	9	トイレ棟	北校舎	R	2	60	S48/07	H23	2次診断	1.26	無	-	
有水	11	管理、特別教室棟	南校舎	R	2	1,053	S49/03	H23	2次診断	1.02	無	-	
有水	14	体育館		R	1	725	H13/02	-	新耐震基準	-	無	-	
石山	1	管理、普通教室棟	西棟	R	2	1,087	S45/02	H25	2次診断	0.67	無	○	H27補強済 (補強後 0.76)
石山	9	特別教室棟	東棟	R	2	405	S62/03	-	新耐震基準	-	無	-	
石山	2	トイレ棟		R	2	74	S45/02	H25	2次診断	0.67	無	○	H27補強済 (補強後 0.76)
石山	10	体育館		R	1	725	H12/10	-	新耐震基準	-	無	-	
山田	1-1	管理、特別教室棟	南校舎	R	2	882	S44/02	H8	2次診断	0.43	無	○	H8補強済 (補強後 0.82)
山田	1-2	管理、特別教室棟	南校舎	R	2	518	S45/02	H8	2次診断	0.43	無	○	H8補強済 (補強後 0.82)
山田	2	特別、普通教室棟	北校舎	R	2	1,246	S43/02	H20	2次診断	0.57	無	○	H23補強済 (補強後 0.76)
山田	12	体育館		R	1	879	H18/03	-	新耐震基準	-	無	-	
山田	13	EV・トイレ棟		S	2	32	H23/12	-	新耐震基準	-	無	-	
中霧島	6-1	管理棟	南校舎（東棟）	R	2	822	S46/03	H9	2次診断	0.38	無	○	H10補強済 (補強後 0.75)
中霧島	6-2	トイレ棟	南校舎（東棟）	R	2	90	S46/03	H9	2次診断	0.38	無	○	H10補強済 (補強後 0.75)
中霧島	10-1	特別、普通教室棟	南校舎（西棟）	R	2	450	S47/03	H9	2次診断	0.38	無	○	H10補強済 (補強後 0.75)
中霧島	10-2	エレベーター、トイレ棟	南校舎（西棟）	R	2	30	H14/03	-	新耐震基準	-	無	-	
中霧島	11-1	特別教室棟	北校舎（東棟）	R	2	584	S56/03	H23	2次診断	0.99	無	-	
中霧島	11-3	エレベーター、トイレ棟	北校舎（東棟）	R	2	30	H14/03	-	新耐震基準	-	無	-	
中霧島	14	特別、普通教室棟	北校舎（西棟）	R	2	340	S59/11	-	新耐震基準	-	無	-	
中霧島	16	体育館		R	1	879	H16/02	-	新耐震基準	-	無	-	
木之川内	11	管理、普通教室棟	南校舎（西棟）	R	2	1,026	S48/03	H25	2次診断	0.74	無	-	
木之川内	12	特別教室棟	北校舎	R	2	748	S58/02	-	新耐震基準	-	無	-	
木之川内	14	普通教室棟	南校舎（東棟）	R	1	204	S61/12	-	新耐震基準	-	無	-	
木之川内	19	体育館		R	1	879	H17/07	-	新耐震基準	-	無	-	
高崎	6-1	普通教室棟	東校舎	R	2	455	S34/04	H17	2次診断	0.49	無	○	H24補強済 (補強後 0.74)
高崎	6-3	普通教室棟	東校舎	R	2	628	S36/03	H17	2次診断	0.49	無	○	H24補強済 (補強後 0.74)
高崎	11	特別教室棟	西校舎（南棟）	R	2	1,254	S59/03	-	新耐震基準	-	無	-	
高崎	12	普通教室棟	西校舎（北棟）	R	2	1,221	S59/03	-	新耐震基準	-	無	-	
高崎	19	体育館		R	2	904	H16/02	-	新耐震基準	-	無	-	
高崎	20	EV・トイレ棟		S	2	54	H25/03	-	新耐震基準	-	無	-	
高崎麓	19	体育館		S	1	711	H27/02	-	新耐震基準	-	無	-	
高崎麓	16	管理、教室棟		R	2	1,801	H05/02	-	新耐震基準	-	無	-	
江平	15	特別教室棟	北校舎（西棟）	R	2	543	S47/02	H23	2次診断	0.52	無	○	H25補強済 (補強後 0.77)
江平	18	管理棟	北校舎（東棟）	R	2	472	S47/12	H23	2次診断	0.52	無	○	H25補強済 (補強後 0.77)
江平	22	普通教室棟	南校舎	R	2	921	S62/02	-	新耐震基準	-	無	-	
江平	28	トイレ棟	北校舎	R	2	141	H26/02	-	新耐震基準	-	無	-	

耐震診断結果一覧表（小学校）

非木造

屋体

平成28年4月1日

学校名	棟番号	用途	名称	構造	階数	面積	建築年月	診断年度	診断種類	Is値	補強の必要性	耐震化済	備考
縄瀬	5-1	特別教室棟	南校舎（東棟）	R	2	421	S40/03	H24	2次診断	0.53	無	○	H26補強済 (補強後 0.73)
縄瀬	6-1	普通教室棟	南校舎（西棟）	R	2	626	S45/08	H24	2次診断	0.53	無	○	H26補強済 (補強後 0.73)
縄瀬	5-3	トイレ棟	南校舎（東棟）	R	2	69	S45/08	H24	2次診断	0.73	無	-	
縄瀬	6-2	エレベーター、トイレ棟	南校舎（西棟）	S	2	33	H15/09	-	新耐震基準	-	無	-	
縄瀬	22	体育館		S	1	727	H27/02	-	新耐震基準	-	無	-	
縄瀬	10	特別教室棟	北校舎（西棟）	R	2	277	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
縄瀬	11	特別教室棟	北校舎（東棟）	R	2	277	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
縄瀬	12	倉庫	北校舎（中央棟）	R	2	94	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
縄瀬	13	トイレ棟	北校舎（西棟）	R	2	33	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
縄瀬	14	トイレ棟	北校舎（東棟）	R	2	33	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
笛水小学校	12	管理、教室棟		R	2	1,018	S61/03	-	新耐震基準	-	無	-	

木造

学校名	棟番号、用途		構造	階数	面積	建築年月	耐震診断結果		補強の必要性			
御池小学校	15	特別、普通教室棟	W	1	999	H03/03	-	新耐震基準	-	無	-	