

耐震診断結果一覧表（中学校）

非木造

屋体

平成28年4月1日

学校名	棟番号	用途	名称	構造	階数	面積	建築年月	診断年度	診断種類	Is値	補強の必要性	耐震化済	備考
姫城	1-1	特別、普通教室棟	北校舎	R	2	498	S47/03	H21	2次診断	0.44	無	○	H24補強済 (補強後 0.73)
姫城	1-2	特別、普通教室棟	北校舎	R	2	1,260	S43/03	H21	2次診断	0.44	無	○	H24補強済 (補強後 0.73)
姫城	16	管理、特別教室棟	南校舎	R	2	1,002	S53/03	H23	2次診断	0.55	無	○	H26補強済 (補強後 0.98)
姫城	19	管理、特別教室棟	南校舎	R	2	478	S53/12	H23	2次診断	0.55	無	○	H26補強済 (補強後 0.98)
姫城	22	普通教室棟	中校舎（西棟）	R	2	902	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
姫城	23	トイレ棟	中校舎	R	2	61	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
姫城	25	特別教室棟	中校舎（西棟）	R	2	880	H01/03	-	新耐震基準	-	無	-	
姫城	27	体育館		R	1	1,222	H02/03	-	新耐震基準	-	無	-	
小松原	1-1	特別、普通教室棟	北校舎	R	3	1,125	S45/03	H18	2次診断	0.45	無	○	H20補強済 (補強後 0.76)
小松原	1-2	特別、普通教室棟	北校舎	R	3	513	S46/02	H18	2次診断	0.45	無	○	H20補強済 (補強後 0.76)
小松原	18	管理、特別教室棟	南校舎（東棟）	R	3	1,339	S55/03	H24	2次診断	0.65	無	○	H26補強済 (補強後 0.74)
小松原	19	トイレ棟		R	2	80	S55/03	H24	2次診断	0.99	無	-	
小松原	21	特別教室棟	南校舎（西棟）	R	3	867	S59/02	-	新耐震基準	-	無	-	
小松原	25	体育館		R	1	1,208	H02/03	-	新耐震基準	-	無	-	
小松原	29	EV棟		R	3	83	H21/03	-	新耐震基準	-	無	-	
妻ヶ丘	20	特別教室棟	南校舎（西棟）	R	3	850	S55/03	H17	2次診断	0.58	無	○	H24補強済 (補強後 0.75)
妻ヶ丘	21	トイレ棟	中央棟	R	2	80	S55/03	H23	2次診断	0.89	無	-	
妻ヶ丘	23	特別教室棟	北校舎（西棟）	R	4	810	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
妻ヶ丘	24	トイレ棟	北校舎（西棟）	R	3	92	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
妻ヶ丘	26	管理、普通教室棟	南校舎（東棟）	R	3	1,601	S63/03	-	新耐震基準	-	無	-	
妻ヶ丘	27	特別教室棟	東校舎	R	2	740	S63/03	-	新耐震基準	-	無	-	
妻ヶ丘	30	体育館		R	1	1,222	H03/03	-	新耐震基準	-	無	-	
妻ヶ丘	32	普通教室棟	北校舎（東棟）	R	3	2,131	H09/03	-	新耐震基準	-	無	-	
妻ヶ丘	33	部室棟		R	3	350	H09/03	-	新耐震基準	-	無	-	
妻ヶ丘	36	EV棟	北校舎（西棟）	S	4	47	H25/02	-	新耐震基準	-	無	-	
五十市	29	特別、普通教室棟	北校舎	R	3	1,863	S57/03	-	新耐震基準	-	無	-	
五十市	32	体育館		R	1	1,222	S63/03	-	新耐震基準	-	無	-	
五十市	35	特別教室棟	東校舎	R	2	736	H06/03	-	新耐震基準	-	無	-	
五十市	36	部室棟		R	2	300	H06/03	-	新耐震基準	-	無	-	
五十市	43	特別、普通教室棟		R	3	2,111	H23/02	-	新耐震基準	-	無	-	
五十市	44	特別、普通教室棟		R	3	1,650	H23/02	-	新耐震基準	-	無	-	
五十市	45	下足、コンテナ室棟		R	3	389	H23/02	-	新耐震基準	-	無	-	
祝吉	3-1	普通教室棟	北校舎（東棟）	R	3	768	S46/03	H11	2次診断	0.40	無	○	H16補強済 (補強後 0.72)
祝吉	3-2	普通教室棟	北校舎（東棟）	R	3	505	S47/03	H11	2次診断	0.40	無	○	H16補強済 (補強後 0.72)
祝吉	18	普通教室棟	北校舎（東棟）	R	3	635	S53/12	H11	2次診断	0.40	無	○	H16補強済 (補強後 0.72)
祝吉	19	トイレ棟	中央棟	R	2	80	S55/03	H25	2次診断	1.24	無	-	
祝吉	20	管理、特別教室棟	南校舎	R	3	1,388	S55/03	H25	2次診断	0.7	無	-	
祝吉	22	特別教室棟	北校舎（西棟）	R	3	1,366	S60/03	-	新耐震基準	-	無	-	
祝吉	26	体育館		R	1	1,222	H03/03	-	新耐震基準	-	無	-	
祝吉	32	エレベーター、トイレ棟	北校舎	S	3	52	H17/02	-	新耐震基準	-	無	-	
沖水	2	普通教室棟	北校舎（東棟）	R	2	665	S47/03	H16	2次診断	0.71	無	-	
沖水	15	特別教室棟	南校舎（西棟）	R	1	243	S50/02	H24	2次診断	2.45	無	-	
沖水	20	特別、普通教室棟	南校舎（中央棟）	R	3	994	S56/03	H25	2次診断	0.72	無	-	
沖水	22	トイレ棟	南校舎（中央棟）	R	2	61	S56/03	H25	2次診断	1.36	無	-	
沖水	23	特別教室棟	西校舎	R	1	262	S56/03	H24	2次診断	1.92	無	-	
沖水	25	特別、普通教室棟	南校舎（東棟）	R	2	952	S62/02	-	新耐震基準	-	無	-	
沖水	27	体育館		R	1	1,188	H01/02	-	新耐震基準	-	無	-	
沖水	29	部室棟		R	2	300	H05/07	-	新耐震基準	-	無	-	
沖水	39	管理、特別教室棟	北校舎（西棟）	R	3	1,912	H18/07	-	新耐震基準	-	無	-	

耐震診断結果一覧表（中学校）

非木造

屋体

平成28年4月1日

学校名	棟番号	用途	名称	構造	階数	面積	建築年月	診断年度	診断種類	Is値	補強の必要性	耐震化済	備考
志和池	22	特別教室棟	中校舎	R	3	938	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
志和池	23	トイレ棟	中校舎	R	2	61	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
志和池	25	体育館		R	1	1,148	H01/02	-	新耐震基準	-	無	-	
志和池	26	特別教室棟	南校舎	R	2	891	H05/03	-	新耐震基準	-	無	-	
志和池	27	部室棟		R	2	300	H05/03	-	新耐震基準	-	無	-	
志和池	35	管理、普通教室棟	北校舎	R	3	2,132	H15/09	-	新耐震基準	-	無	-	
志和池	36	図書室棟		R	1	225	H15/09	-	新耐震基準	-	無	-	
庄内	14	特別、普通教室棟	中校舎	R	2	1,159	S52/03	H23	2次診断	1.04	無	-	
庄内	19	特別教室棟	南校舎	R	2	902	S56/02	H23	2次診断	0.73	無	-	
庄内	21	体育館		R	1	1,031	S62/02	-	新耐震基準	-	無	-	
庄内	23	部室棟		R	2	300	H05/07	-	新耐震基準	-	無	-	
庄内	28	管理、普通教室棟	北校舎	R	2	1,416	H13/09	-	新耐震基準	-	無	-	
西岳	13	特別教室棟	南校舎（西棟）	R	2	534	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
夏尾	18	体育館		S	1	854	H27/02	-	新耐震基準	-	無	-	
夏尾	14	管理、普通教室棟		R	2	1,344	S61/03	-	新耐震基準	-	無	-	
夏尾	15	特別教室棟		R	2	256	S61/03	-	新耐震基準	-	無	-	
中郷	10	特別教室棟	中校舎	R	2	580	S48/03	H24	2次診断	0.83	無	-	
中郷	14	技術教室棟		R	1	262	S54/03	H24	2次診断	1.94	無	-	
中郷	15	管理、特別教室棟	南校舎（東棟）	R	2	1,067	S55/03	H24	2次診断	0.83	無	-	
中郷	18	体育館		R	1	1,064	S63/02	-	新耐震基準	-	無	-	
中郷	19	特別教室棟	南校舎（西棟）	R	2	653	H05/03	-	新耐震基準	-	無	-	
中郷	20	部室棟		R	2	300	H05/03	-	新耐震基準	-	無	-	
中郷	27	普通教室棟	北校舎	R	2	1,961	H20/02	-	新耐震基準	-	無	-	
西	1-1	管理、特別教室棟	中央棟	R	3	2,770	S62/02	-	新耐震基準	-	無	-	
西	1-2	普通教室棟	中央棟	R	3	35	H07/03	-	新耐震基準	-	無	-	
西	2	管理棟	南棟	R	2	373	S62/02	-	新耐震基準	-	無	-	
西	3	普通教室棟	東棟	R	3	1,532	S62/02	-	新耐震基準	-	無	-	
西	4	体育館		R	1	1,199	S62/02	-	新耐震基準	-	無	-	
西	7	特別教室棟	西棟	R	3	603	H07/03	-	新耐震基準	-	無	-	
西	8	エレベーター棟	中央棟	S	3	68	H13/12	-	新耐震基準	-	無	-	
山之口	1	特別、普通教室棟	北校舎	R	3	946	S41/03	H23	2次診断	0.45	無	○	H25補強済 (補強後 0.74)
山之口	2	特別、普通教室棟	北校舎	R	3	722	S42/01	H23	2次診断	0.45	無	○	H25補強済 (補強後 0.74)
山之口	3	管理、特別教室棟	南校舎（西棟）	R	2	762	S46/01	H23	2次診断	0.72	無	-	
山之口	13	技術教室棟		S	1	257	S52/11	H24	2次診断	1.48	無	-	H24 2次診断 (耐力度 5.711)
山之口	14	体育館		R	1	1,000	S59/02	-	新耐震基準	-	無	-	
山之口	16	特別教室棟	南校舎（東棟）	R	2	470	S63/02	-	新耐震基準	-	無	-	
山之口	23	EV棟		S	3	89	H26/02	-	新耐震基準	-	無	-	
高城	1	特別、普通教室棟	西棟	R	2	798	S37/03	H23	2次診断	0.6	無	○	H25補強済 (補強後 0.76)
高城	2-1	特別、普通教室棟	東棟	R	3	1,500	S43/02	H23	2次診断	0.44	無	○	H25補強済 (補強後 0.76)
高城	2-2	特別、普通教室棟	東棟	R	3	810	S44/02	H23	2次診断	0.44	無	○	H25補強済 (補強後 0.76)
高城	3	トイレ棟		R	2	140	S43/02	H23	2次診断	0.81	無	-	
高城	11	体育館		R	1	1,099	H05/02	-	新耐震基準	-	無	-	
高城	18	EV棟		S	3	64	H26/02	-	新耐震基準	-	無	-	
有水	1-1	特別、普通教室棟	南校舎	R	2	1,068	S41/02	H25	2次診断	0.46	無	○	H27補強済 (補強後 0.99)
有水	1-2	特別、普通教室棟	南校舎	R	2	451	S41/11	H25	2次診断	0.46	無	○	H27補強済 (補強後 0.99)
有水	10	特別教室棟	北校舎	R	2	641	S58/03	-	新耐震基準	-	無	-	
有水	11	体育館		R	1	921	H05/03	-	新耐震基準	-	無	-	

耐震診断結果一覧表（中学校）

非木造

屋体

平成28年4月1日

学校名	棟番号	用途	名称	構造	階数	面積	建築年月	診断年度	診断種類	Is値	補強の必要性	耐震化済	備考
山田	1	管理棟	南校舎	R	2	848	S50/02	H12	2次診断	0.76	無	-	
山田	2-1	特別、普通教室棟	中校舎	R	2	639	S39/03	H23	2次診断	0.78	無	-	
山田	2-2	特別、普通教室棟	中校舎	R	2	647	S40/03	H23	2次診断	0.78	無	-	
山田	3-1	特別、普通教室棟	北校舎	R	2	1,249	S49/03	H8	2次診断	0.42	無	○	H9補強済 (補強後 0.85)
山田	3-2	トイレ棟	北校舎	R	2	131	S49/03	H8	2次診断	0.36	無	○	H9補強済 (補強後 1.11)
山田	14-1	体育館		R	1	1,233	H02/03	-	新耐震基準	-	無	-	
山田	14-2	屋体クラブハウス	クラブハウス	R	2	417	H02/03	-	新耐震基準	-	無	-	
高崎	7	特別、普通教室棟	南校舎（東棟）	R	2	456	S36/03	H23	2次診断	0.39	無	○	H25補強済 (補強後 0.73)
高崎	8	特別、普通教室棟	南校舎（東棟）	R	2	348	S36/10	H23	2次診断	0.39	無	○	H25補強済 (補強後 0.73)
高崎	15	特別、普通教室棟	南校舎（東棟）	R	2	522	S45/01	H23	2次診断	0.39	無	○	H25補強済 (補強後 0.73)
高崎	17	管理、普通教室棟	南校舎（西棟）	R	2	596	S46/02	H23	2次診断	0.45	無	○	H25補強済 (補強後 0.83)
高崎	19	管理、普通教室棟	南校舎（西棟）	R	2	566	S47/03	H23	2次診断	0.45	無	○	H25補強済 (補強後 0.83)
高崎	20	トイレ棟	南校舎（東棟）	R	2	114	S47/03	H23	2次診断	1.19	無	-	
高崎	21	トイレ棟	南校舎（西棟）	R	2	115	S47/03	H23	2次診断	1.27	無	-	
高崎	22	特別教室棟	北校舎（東棟）	R	2	1,162	S51/02	H23	2次診断	0.96	無	-	
高崎	23	トイレ棟	北校舎（東棟）	S	2	109	S51/02	H23	2次診断	0.8	無	-	
高崎	27	体育館		R	1	1,229	S63/03	-	新耐震基準	-	無	-	
高崎	36	特別教室棟	北校舎（西棟）	R	2	564	H13/02	-	新耐震基準	-	無	-	
高崎	38	エレベーター、トイレ棟	中央棟	S	2	58	H18/10	-	新耐震基準	-	無	-	
笛水	7	管理、教室棟		R	2	1,067	S61/03	-	新耐震基準	-	無	-	
笛水	14	体育館		R	1	731	H24/03	-	新耐震基準	-	無	-	
笛水	15	クラブハウス棟	クラブハウス	R	1	247	H24/03	-	新耐震基準	-	無	-	
笛水	16	倉庫	倉庫	S	1	216	H25/03	-	新耐震基準	-	無	-	

木造

学校名	棟番号	用途	名称	構造	階数	面積	建築年月	診断年度	診断種類	Is値	補強の必要性	耐震化済	備考
西岳	18	特別、普通教室棟		W	1	999	H10/03	-	新耐震基準	-	無	-	